

ตำแหน่งการวาง เครื่องวัดความชื้นที่ไม่เหมาะสม

- 1 โคนแสงแดดโดยตรง อาจทำให้อุณหภูมิอากาศเคลื่อนได้
- 2 พื้นที่สั่นสะเทือน โต๊ะไม้แข็ง มีอากาศไหลเวียน ทำให้น้ำหนักไม้แข็งส่งผล
ให้ค่าความชื้นที่ได้ไม่ตรง
- 3 พื้นที่แคบ ตัวเครื่องมีการให้ความร้อน อาจทำให้ความร้อนสะสม ไม่ระบายอากาศ

