



# ลักษณะการใส่ตัวอย่าง




ตัวอย่างที่กระจายอย่างสม่ำเสมอบนภาด  
ใส่ตัวอย่าง จะได้รับความร้อนที่สม่ำเสมอ  
และส่งผลให้ความชื้นสามารถระเหยออก  
จากตัวอย่างได้อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน สิ่งนี้  
ส่งผลต่อค่าการทำซ้ำ (repeatability)

## ข้อแนะนำ

ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะใส่ลงในภาด  
ใช้ตัวอย่างในปริมาณที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันเสมอ  
เพื่อค่าการทำซ้ำที่ดี



ใช้ปริมาณตัวอย่างที่เหมาะสม  
โดยที่ตัวอย่างจะต้องบางๆและ  
(ความหนาของตัวอย่าง)เท่าๆกัน  
โดยปกคลุมทั่วพื้นที่ผิวทั้งหมดของภาด



อย่าให้ตัวอย่างกระจายไม่สม่ำเสมอ  
หรือกองเป็นภูเขา